

○○사업 품질점검단 품질점검 결과

점검일 : 2025. 6. 13.(금)

□ 지적사항



경사처리로 우수한 유출속도를 낮추면서 자연스러운 경관형성




경사를 최대한 낮추어 자연스러움 유지하고 토사유출방지

□ 권장사항



관목식재는 주요활동 공간에 집중배치



단지주요통로와 관리도로의 연결동선을 사전에 조성하여 관습로 발생 사전예방