

I 점검 결과

○ 재발 여부 : 해빙기·우기·불시 점검 시 위험부패요인 발생 없음

○ 잠재 위험부패요인 : 총 7건 발생

일 시	사업장명	공종	위험부패요인	조치
11.16.(목)	여수 죽림1지구 도시개발사업 조성공사	토목	<ul style="list-style-type: none"> ·(1공구) -시스템 비계 받침철물의 연결부 설치 기준 미준수 -안전난간 추가 설치 필요 ·(2공구) -차량이동구간 접근통제 표시 설치 필요, -개구부 덮개 미고정 	완료
12. 5.(화)	한국자동차연구원 전남본부 제2연구동	건축	- 핸드그라인더 덮개 미설치	완료
	첨단3지구 A 산업융합 집적단지 공간건축 (광주도시공사)	건축	X	
12.12(화)	남악신도시 오룡지구 택지개발사업 조성공사	토목	<ul style="list-style-type: none"> ·(조경) - 작업용 릴선 피복 훼손 ·(5공구) - 토공 사면부 배수시설 미흡 	예정 *7일 이내 조치