


지시번호 : 제 2023-17 호

안전감사·점검 시정지시서

점 검 명	노·사 합동 불시 안전감사	점검일자	2023.10.10.	
현 장 명	한국자동차연구원 전남본부 제2연구동 건립공사	감독부서	건축사업처	
연번	지적위치	지적사항	개선대책내용	시정기한
1	방폭시험동 측면	보강토옹벽 상부 작업 중 근로자 추락 위험	안전난간대 수직보호망 설치	10/19
2	전자파인증 평가센터동 지하1층, 지상1층	지하1층 화물용E/V홀 근로자 출입 차단, 지상1층 화물용E/V홀 수직보호망 일부 보수 필요	지하1층 안전난간대 설치, 지상1층 수직보호망 긴결 설치 보수	10/19
기 타 의 견	○ 고소작업차 등 장비 작업 시 안전수칙 TBM활동 전파 ○ 장비업체 공정 간섭 최소화를 위한 사전협의 활성화 ○ 건설기계 반입, 중량물 인양 시 근로자 끼임·충돌사고 예방 철저			
점 검 자	소속 : 안전감사실 직위 : 과장		성명 : 최준영 (인)	
공사감독관	소속 : 건축사업처 직위 : 차장		성명 : 김성중 	

붙임. 사진대지 1부.

붙임. 사진대지

연번	지적사항
1	
2	

붙임. 사진대지

연번	지적사항
2	